




Ist die Software installiert, muss meist der virtuelle Com-Port zugewiesen werden, damit das Interface auch gefunden wird. Das macht man aber nur einmal, danach klappt es auf Anhieb. So genug geschrieben, ab zum Smart. Wo ist denn die Schnittstelle?


Hier:



Deckel auf und das Interface anschließen. Das Diagnoseprogramm öffnen und den Start/Verbinden Button klicken und schon beginnen die LED's am Gerät zu flackern und die Daten rauschen zum Notebook.



Hier noch mal ein paar Screenshots:



Hier würden jetzt die Fehler (Codes) stehen.

